


“BIG BALLS” SPREDER - FOR GMT-BØYE

- Dette er DEN definitive løsningen for å få slutt på kulelagerfeil med GMT-spreder
- Erstatningen består kun av én del som passer direkte på GMT- bøyen sin bunnplaten og det undergående røret
- Rask og enkel erstatning – tar mindre enn 10 minutter. Kun 4 bolter trengs å bli løsnet. 4 nye bolter og muttere leveres med.
- Vedlikehold ikke nødvendig: robust, dobbeltopplagret og vinkelsveiset kulelager tåler tung aksial & radial belastning
- Ekstremt lavt friksjonstapende kulelager: redusert energibehov og stor spredningsradius
- Omfattende testet: ingen feil, ikke noe vedlikehold nødvendig, 2 utsett fullført uten at vedlikehold var nødvendig. Testene viste ubetydelig slitasje og lagrene ble returnert for videre drift uten vedlikehold
- Rustfrie “tuter” og klemmer kan leveres med.



Telefon: +4791753746

post@austevoll-el.no

www.austevoll-el.no